

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/hp-301-tri-color-tusz-kolorowy-inq-18-ml-ch562ee-ref-p-2163.html>



HP 301 Tri-color – tusz kolorowy INQ 18 ml (CH562EE ref.)

Cena brutto	86,00 zł
Cena netto	69,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	HP 301 HP301
Kod EAN	5901947714058
Producent	INQ

Opis produktu

Tusz kolorowy HP 301 (CH562EE ref.) – Zamiennik INQ

Zamiennik **INQ HP 301 Tri-color** do popularnych drukarek HP DeskJet / HP ENVY / HP OfficeJet. Kartridż o pojemności **18 ml** zapewnia żywe barwy i **szacowaną wydajność do ~900 stron** przy standardowym 5% pokryciu*.

Stan produktu: fabrycznie nowy, zamiennik INQ.

Pojemność: 18 ml.

Wydajność (szac.): do ~900 stron (5% pokrycia)*.

Kolor: Trójkolorowy (C/M/Y).

Typ: Zamiennik.

Gwarancja: 12 miesięcy lub do zużycia 80%.

Najważniejsze cechy:

- Wydajność (szac.): do ~900 stron (5%)*
- Pojemność: 18 ml
- Kolor: tri-color (C/M/Y)
- Typ: zamiennik INQ
- Gwarancja: 12 miesięcy

Dlaczego warto?

Większa pojemność oznacza niższy koszt strony i rzadszą wymianę wkładu.

W komplecie:

- 1 x Tusz kolorowy HP 301 – Zamiennik INQ
- Oryginalne opakowanie producenta
- Instrukcja użytkownika

Kompatybilne modele drukarek HP:

DeskJet 1000 / 1010 / 1050 DeskJet 2510 / 2512 ENVY 4500 / 5530	Pasuje do modeli:	
	DeskJet 1510	DeskJet 2050
	DeskJet 2540	DeskJet 3000 / 3050 / 3055
	OfficeJet 2620	OfficeJet 4630

Informacja dodatkowa:

Urządzenia z serii 301 korzystają z zestawu: kolorowy *HP 301 Tri-color* + czarny *HP 301 Black*. Głowica jest zintegrowana z kartridżem (brak oddzielnego bębna); w drukarce występuje absorber zużytego tuszu („pampers”).

*Wydajność zamiennika oszacowana proporcją do OEM: 18 ml vs ok. 3 ml ⇒ ~6x; 6 x 150 ≈ ~900 stron (5% pokrycia, warunki ISO/IEC 24711).

Porównanie z oryginałem / zamiennikiem:

Zamiennik INQ	
Pojemność (ml)	18
Wydajność (liczba stron)	~900*
Oryginał HP 301 (CH562EE)	
Pojemność (ml)	ok. 3
Wydajność (liczba stron)	~150

Zamiennik uzupełniający:

INQ 301 Black (zamiennik) – [podaj pojemność], wydajność zależna od pojemności

Oryginał czarny:

HP 301 Black (CH561EE) – ~190 stron (OEM)

Oryginał kolor:

HP 301 Tri-color (CH562EE) – ok. 3 ml, ~150 stron (OEM)

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
E-mail: info@inqprint.com
Telefon: 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.

7. Ryzyko skaleczeń:

- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.