

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/hp-305-tri-color-tusz-kolorowy-inq-17-ml-3ym60ae-ref-p-2403.html>



HP 305 Tri-color – tusz kolorowy INQ 17 ml (3YM60AE ref.)

Cena brutto	87,00 zł
Cena netto	70,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	HP 305 3YM60AE
Kod EAN	5901087069513
Producent	INQ

Opis produktu

Tusz kolorowy HP 305 (3YM60AE ref.) – Zamiennik INQ

Zamiennik **INQ HP 305 Tri-color** do popularnych drukarek HP DeskJet / DeskJet Plus oraz HP ENVY. Kartridż o pojemności **17 ml** zapewnia żywe barwy i **szacowaną wydajność do ~850 stron** przy standardowym 5% pokryciu*.

Stan produktu: fabrycznie nowy, zamiennik INQ.

Pojemność: 17 ml.

Wydajność (szac.): do ~850 stron (5% pokrycia)*.

Kolor: Trójkolorowy (C/M/Y).

Typ: Zamiennik.

Gwarancja: 12 miesięcy lub do zużycia 80%.

Najważniejsze cechy:

- Wydajność (szac.): do ~850 stron (5%)*
- Pojemność: 17 ml
- Kolor: tri-color (C/M/Y)
- Typ: zamiennik INQ
- Gwarancja: 12 miesięcy

Dlaczego warto?

Większa pojemność oznacza niższy koszt strony i rzadszą wymianę wkładu.

W komplecie:

- 1 x Tusz kolorowy HP 305 – Zamiennik INQ
- Oryginalne opakowanie producenta
- Instrukcja użytkownika

Kompatybilne modele drukarek HP:

Pasuje do modeli:		
DeskJet 2710 / 2720 / 2721 / 2722 ENVY 6030 / 6032	DeskJet Plus 4110 / 4120 / 4122 / 4130 ENVY 6420 / 6422	ENVY 6020 / 6022 ENVY 6430 / 6432

Informacja dodatkowa:

Urządzenia z serii 305 korzystają z zestawu: kolorowy *HP 305 Tri-color* + czarny *HP 305 Black*. Głowica jest zintegrowana z kartridżem (brak oddzielnego bębna); w drukarce występuje absorber zużytego tuszu („pampers”).

*Wydajność zamiennika oszacowana proporcją do OEM: 17 ml vs 2 ml $\Rightarrow \sim 8,5\times$; $8,5 \times 100 \approx \sim 850$ stron (5% pokrycia, warunki ISO/IEC 24711).

Porównanie z oryginałem / zamiennikiem:

Zamiennik INQ
Pojemność (ml) 17
Wydajność (liczba stron) $\sim 850^*$
Oryginał HP 305 (3YM60AE)
Pojemność (ml) 2
Wydajność (liczba stron) ~ 100

Zamiennik uzupełniający:

INQ 305 Black (zamiennik) – 21 ml, szac. ~1260 stron*

Oryginał czarny:

HP 305 Black (3YM61AE) – 2 ml, ~120 stron (OEM)

Oryginał kolor:

HP 305 Tri-color (3YM60AE) – 2 ml, ~100 stron (OEM)

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
E-mail: info@inqprint.com
Telefon: 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.

-
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.