

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-205a-cf531a-cyan-do-drukarek-hp-m181fw-m180n-m154nw-p-1794.html>



Toner HP 205A CF531A CYAN do drukarek HP m181fw m180n m154nw

Cena brutto	77,00 zł
Cena netto	62,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CF531 HP 205A
Kod EAN	5907642197196
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik do drukarek HP Color LaserJet Pro M154 / M180 / M181

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników, którzy oczekują **żywych kolorów, bezproblemowej pracy drukarki** oraz **niższych kosztów druku kolorowego**. Idealny do grafik, wykresów, prezentacji i materiałów marketingowych.

☐☐ Krótco o produkcie

INQ HP 205A CF531A Cyan to wysokiej jakości zamiennik tonera HP o wydajności do **900 stron** przy 5% pokryciu strony A4. Zapewnia równomierne krycie oraz pełną kompatybilność z drukarkami HP Color LaserJet Pro M154, M180 i M181.

Specyfikacja techniczna

Zainstalowany chip	TAK
Model	INQ HP 205A - zamiennik CF531A
Kod EAN *	5907739355313
Waga *	1200 g
Kolor	Cyan (niebieski)
Wydajność	do 900 stron (5% pokrycia A4)
Typ	Toner laserowy - nowy zamiennik
Kompatybilna seria	HP 205A (CF531A)
Budowa	Toner modułowy z wbudowanym bębnem

Kompatybilne drukarki

HP Color LaserJet Pro M154nw
HP Color LaserJet Pro MFP M180n
HP Color LaserJet Pro MFP M181fw

Pozostałe tonery do tej serii

Black: CF530A
Cyan: CF531A
Yellow: CF532A
Magenta: CF533A

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP CF531A (Cyan)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora ▼

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.