

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 18:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn-2421-zamiennik-inq-chip-hl-l2350-mfc-l2710-l2712-p-1334.html>



Toner Brother TN 2421 zamiennik INQ CHIP – HL-L2350, MFC-L2710, L2712

Cena brutto	43,00 zł
Cena netto	34,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TN 2421
Kod EAN	5901087060091
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten toner?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy potrzebują niezawodnego tonera o wydajności 3000 stron. Idealny do biura, firmy i intensywnego druku monochromatycznego.

☐☐ Krótko o produkcie

INQ TN-2421 to wysokiej jakości zamiennik, zapewniający ostre wydruki, pełną kompatybilność i bezproblemową instalację. Toner pasuje do nowszych modeli Brother, które nie obsługują TN-2420.

☐ Najważniejsze cechy

Wydajność 3000 stron ▼

Idealny dla wymagających użytkowników drukarek Brother – wydajność identyczna jak w oryginale.

Pełna kompatybilność ▼

Toner przeznaczony do drukarek, które wymagają modelu TN-2421 – działa natychmiast po instalacji.

Wysoka jakość druku ▼

Czysty, wyraźny tekst i stabilne działanie w każdej drukarce Brother.

Ekonomiczna eksploatacja ▼

Toner INQ TN-2421 zapewnia niski koszt wydruku przy zachowaniu wysokiej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	INQ TN-2421 • Zamiennik do Brother
Kolor	Czarny (Black)
Wydajność	ok. 3000 stron (5% pokrycia)
Typ	Toner laserowy • nowy zamiennik
Kompatybilna seria	TN-2421
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 3000 stron • Zamiennik INQ: 3000 stron → 100%
Wymagany bęben	DR-2400 (osobna jednostka obrazowa)

☐☐ Kompatybilne drukarki

TN-2421 pasuje do poniższych modeli Brother.

To właściwy toner dla drukarek, które NIE obsługują TN-2420.

HL-L2312D

HL-L2352DW

HL-L2372DN

DCP-L2512D

DCP-L2532DW

MFC-L2712DN

MFC-L2712DW

MFC-L2732DW

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × Toner INQ TN-2421 – 3000 stron
- Instrukcja instalacji
- 12 miesięcy gwarancji

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
e-mail: info@inqprint.com
tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.