

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 21:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-530a-304a-black-do-drukarek-cp2020-cp2025n-cm2320-cm2330-cm2720-cc530a-p-211.html>

Toner HP 530A 304A BLACK do drukarek CP2020 CP2025N CM2320 CM2330 CM2720 (CC530A)



Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CC530A
Kod EAN	5907739355306
Producent	INQ

Opis produktu

HP 530A

304A BLACK (CC530A)



INQ HP 530A CC530A Black – toner do HP Color LaserJet CP2025 CM2320

Nowy czarny toner laserowy INQ jako zamiennik HP 530A CC530A do wybranych kolorowych drukarek HP Color LaserJet CP2025 oraz urządzeń wielofunkcyjnych CM2320.

Model **CC530A / 530A**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 3500 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **HP 304A**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Chip gotowy do pracy

Pomoc w doborze tonera

Krótko o produkcie

Toner INQ HP 530A CC530A Black to kompatybilny wkład laserowy przeznaczony do kolorowych urządzeń HP Color LaserJet wykorzystywanych w biurach i codziennym druku dokumentów. Produkt współpracuje z drukarkami serii CP2025 oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi CM2320.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 3500 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest zamiennikiem marki INQ i nie stanowi oryginalnego tonera HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 530A CC530A – zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy – zamiennik
Wydajność	ok. 3500 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, formularzy i materiałów firmowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP 304A / HP CC530A
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem – brak osobnego modułu
Chip	Toner wyposażony w chip gotowy do instalacji
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

Kompatybilne drukarki HP

HP Color LaserJet CP2020

HP Color LaserJet CP2025

HP Color LaserJet CP2025DN

HP Color LaserJet CP2025N

HP Color LaserJet CM2320FXI

HP Color LaserJet CM2320NF

HP Color LaserJet CM2320NFI

HP Color LaserJet CM2330

HP Color LaserJet CM2720

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 304A CC530A Black - ok. 3500 stron

Toner HP 304A CC531A Cyan - ok. 2800 stron
--

Toner HP 304A CC532A Yellow - ok. 2800 stron
--

Toner HP 304A CC533A Magenta - ok. 2800 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP 530A CC530A Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner

-
- Chip gotowy do instalacji
 - Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP 530A CC530A?

Toner HP 530A CC530A będzie odpowiedni dla użytkowników kolorowych urządzeń HP LaserJet wykorzystywanych w biurach, szkołach oraz punktach usługowych. Wkład sprawdza się przy codziennym drukowaniu dokumentów tekstowych, raportów

oraz materiałów firmowych.

Produkt jest często wybierany przez firmy korzystające z drukarek HP Color LaserJet CP2025 i urządzeń wielofunkcyjnych CM2320. Czarny toner odpowiada za wyraźny tekst oraz poprawne odwzorowanie elementów monochromatycznych w wydrukach kolorowych.

Zamiennik INQ pozwala ograniczyć koszt eksploatacji urządzeń HP przy zachowaniu wygodnej obsługi i szybkiej wymiany wkładu. Toner może być wykorzystywany zarówno do pracy biurowej, jak i dokumentów przygotowywanych dla klientów.

Produkt sprawdzi się u użytkowników szukających ekonomicznego rozwiązania do starszych, nadal popularnych urządzeń HP Color LaserJet.

Więcej o tonerze HP 530A CC530A

HP CC530A to czarny toner należący do serii HP 304A stosowanej w wybranych kolorowych urządzeniach HP Color LaserJet. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do HP CP2025”, „HP 530A zamiennik”, „CC530A Black” albo „toner do HP CM2320”.

Wkład został przygotowany do codziennego drukowania dokumentów firmowych, materiałów administracyjnych oraz wydruków biurowych. Seria HP 304A jest często wykorzystywana w urządzeniach kolorowych pracujących w małych i średnich firmach.

W kompatybilnych drukarkach HP moduł obrazowy jest zintegrowany z tonerem. Oznacza to brak konieczności wymiany osobnego bębna podczas standardowej eksploatacji urządzenia.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie stanowi oryginalnego produktu HP. Nazwy HP oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do HP Color LaserJet CP2025N?

Do drukarki HP Color LaserJet CP2025N pasują tonery serii HP 304A, w tym model HP 530A CC530A Black.

Czy toner CC530A działa w urządzeniu CM2320?

Tak, urządzenia HP Color LaserJet CM2320 korzystają z materiałów eksploatacyjnych serii HP 304A.

Ile stron drukuje toner HP 530A Black?

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 3500 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy toner posiada chip?

Tak, wkład wyposażony jest w chip umożliwiający współpracę z kompatybilnymi drukarkami HP Color LaserJet.

Czy HP CC530A jest oryginalnym tonerem HP?

Nie, oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ przeznaczonym do urządzeń korzystających z serii HP 304A.

Czy w drukarce trzeba wymieniać osobny bęben?

Nie, w urządzeniach korzystających z tonerów HP 304A bęben jest zintegrowany z tonerem.

Kiedy wymienić toner HP 530A?

Toner należy wymienić po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub gdy wydruki stają się blade i mniej wyraźne.

Czy toner nadaje się do codziennego druku biurowego?

Tak, wkład został przygotowany do regularnego drukowania dokumentów tekstowych oraz materiałów kolorowych w środowisku firmowym.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, drukarek oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Katowic, Gliwic, Mikołowa, Bierunia, Pszczyny, Łędzin oraz Sosnowca często szukają miejsca, gdzie można dobrać odpowiedni toner do urządzeń HP Color LaserJet CP2025 lub CM2320.

Kserotechnik pomaga ograniczyć ryzyko błędnego zakupu materiałów eksploatacyjnych i wspiera klientów przy obsłudze urządzeń biurowych. Firma oferuje również serwis drukarek oraz urządzenia poleasingowe.

Zakup lokalny lub online pozwala wygodnie dobrać odpowiedni toner do drukarek HP wraz ze wsparciem specjalistów zajmujących się urządzeniami drukującymi na co dzień.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych mechanicznie, niewłaściwie przechowywanych lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może się różnić w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień urządzenia oraz sposobu użytkowania drukarki.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Pasuje do:

Pasuje również do CANONA:

LBP7200

MF8330

MF8350

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

