

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-651a-ce342a-yellowzolty-do-drukarek-m775-m775dn-p-1995.html>



Toner HP 651A CE342A yellow/żółty do drukarek M775 M775DN



Cena brutto	369,00 zł
Cena netto	300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CE342A 651A
Kod EAN	5907739353427
Producent	INQ

Opis produktu

HP 651A CE342A



INQ HP 651A CE342A Yellow – toner żółty do HP Color LaserJet Enterprise M775

Nowy toner laserowy INQ Yellow jako zamiennik HP 651A CE342A do urządzeń HP Color LaserJet Enterprise serii M775.

Model **HP 651A CE342A**

Kolor **Yellow / żółty**

Wydajność **ok. 16000 stron**

Typ **Zamiennik**

Marka **INQ**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Stabilny druk kolorowy

Pomoc przy doborze

Krótko o produkcie

INQ HP 651A CE342A Yellow to nowy toner laserowy przeznaczony do urządzeń HP Color LaserJet Enterprise M775 wykorzystywanych do codziennego druku kolorowego.

Deklarowana wydajność wynosi około 16000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 651A CE342A - zamiennik INQ
Kolor	Yellow / żółty
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 16000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów kolorowych, materiałów reklamowych, prezentacji i grafik
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP CE342A / HP 651A
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP Color LaserJet Enterprise M775DN

HP Color LaserJet Enterprise M775F

HP Color LaserJet Enterprise M775Z

HP Color LaserJet Enterprise M775Z+

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 651A CE340A Black - ok. 13500 stron
--

Toner HP 651A CE341A Cyan - ok. 16000 stron

Toner HP 651A CE342A Yellow - ok. 16000 stron

Toner HP 651A CE343A Magenta - ok. 16000 stron
--

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

-
- 1 x toner INQ HP 651A CE342A Yellow
 - Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
 - Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner INQ HP 651A CE342A?

Toner INQ HP 651A CE342A Yellow został przygotowany dla użytkowników urządzeń HP Color LaserJet Enterprise M775 wykorzystywanych do regularnego druku dokumentów kolorowych i materiałów biznesowych.

Model sprawdza się w biurach, działach marketingu, punktach usługowych oraz firmach przygotowujących prezentacje, raporty i wydruki reklamowe.

Kolor Yellow odpowiada za odwzorowanie żółtych elementów grafiki i współpracuje z tonerami Black, Cyan oraz Magenta podczas tworzenia pełnego obrazu kolorowego.

Zamiennik INQ CE342A dobrze sprawdza się przy regularnym druku dokumentów kolorowych w środowisku firmowym.

Więcej o tonerze HP 651A Yellow

HP 651A CE342A to toner Yellow stosowany w urządzeniach HP Color LaserJet Enterprise M775. Model jest często wyszukiwany pod nazwami „HP CE342A”, „HP 651A Yellow”, „toner do HP M775DN” albo „zamiennik HP 651A żółty”.

Toner Yellow odpowiada za poprawne odwzorowanie żółtych odcieni w dokumentach kolorowych, grafikach i materiałach reklamowych. W urządzeniach HP współpracuje z tonerami Black, Cyan oraz Magenta.

Zamiennik INQ HP CE342A został przygotowany do codziennego użytkowania w środowiskach biurowych oraz przy regularnym druku materiałów kolorowych.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym tonerem HP. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner Yellow pasuje do HP Color LaserJet Enterprise M775DN?

Do urządzenia HP M775DN pasuje toner HP 651A CE342A Yellow. Model odpowiada za druk żółtych elementów dokumentów i grafiki.

Ile stron drukuje toner HP 651A CE342A?

Deklarowana wydajność tonera CE342A wynosi około 16000 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy toner HP CE342A ma osobny bęben?

Nie, bęben został zintegrowany z tonerem. Użytkownik wymienia kompletny wkład bez potrzeby montażu dodatkowego modułu.

Czy HP 651A Yellow pasuje do wszystkich modeli M775?

Tak, toner CE342A współpracuje z urządzeniami HP M775DN, M775F, M775Z oraz M775Z+.

Czy zamiennik INQ HP CE342A jest oryginalnym tonerem HP?

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do urządzeń obsługujących toner HP 651A Yellow.

Jakie kolory tonerów występują w serii HP 651A?

Seria HP 651A obejmuje tonery Black, Cyan, Yellow oraz Magenta. Każdy kolor posiada osobne oznaczenie OEM.

Kiedy wymienić toner HP CE342A?

Toner należy wymienić po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub pogorszeniu jakości wydruku kolorowego.

Czy toner HP 651A Yellow nadaje się do biura?

Tak, model został przygotowany do regularnego druku dokumentów biznesowych, materiałów reklamowych i prezentacji kolorowych.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów i całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, drukarek oraz obsługą urządzeń biurowych HP.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Gliwic, Pszczyny, Bierunia, Łędzin i Sosnowca często szukają tonerów HP 651A do urządzeń HP Color LaserJet Enterprise wykorzystywanych w codziennej pracy biurowej.

Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni materiał eksploatacyjny do konkretnego modelu urządzenia, sprawdzić kompatybilność oraz ograniczyć ryzyko zakupu niewłaściwego tonera.

Możliwy jest zakup lokalny oraz wysyłkowy wraz ze wsparciem technicznym dotyczącym obsługi urządzeń drukujących.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania urządzenia drukującego. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych ani nieprawidłowego użytkowania.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów oraz ustawień urządzenia.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie



Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które

mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.