

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t1294-yellow-do-epson-bx305fw-sx420w-wf-7525-zamiennik-p-1089.html>



Tusz INQ T1294 Yellow do Epson BX305FW/ SX420W/ WF-7525 zamiennik

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1294
Kod EAN	5905481807290
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla osób drukujących zdjęcia, grafiki i dokumenty kolorowe, które chcą uzyskać żywe barwy w niskiej cenie, zachowując pełną kompatybilność z drukarkami Epson.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz INQ T1294 Yellow o pojemności 20 ml to wysokowydajny zamiennik dla oryginalnego kartridża Epson. Zapewnia intensywne odwzorowanie koloru żółtego oraz długą żywotność wydruków.

□ Najważniejsze cechy

Wysoka pojemność 20 ml ▼

Tusz INQ T1294 zawiera aż 20 ml atramentu – znacznie więcej niż oryginał (7 ml), co przekłada się na większą wydajność i niższy koszt wydruku.

Intensywne kolory ▼

Specjalna formuła atramentu INQ gwarantuje nasycony, naturalny odcień żółci oraz płynne przejścia tonalne w druku kolorowym.

Pełna kompatybilność ▼

Kartridż w pełni współpracuje z drukarkami Epson Stylus Office, SX i WorkForce korzystającymi z serii T129x (Apple).

Oszczędność i niezawodność ▼

Niższy koszt wydruku przy zachowaniu doskonałej jakości i bezpieczeństwa drukarki. Wkład objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T1294 Yellow INQ - zamiennik
Kod EAN	5905481807946
Kolor / typ	Yellow • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~450 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 7 ml ≈ 220 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ 450 stron → ≈ 205 %
Kompatybilna seria	Epson T129x („Apple”)
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Stylus Office, SX, WorkForce

□□ Kompatybilne drukarki

Epson Stylus Office BX305F
Epson Stylus Office BX320FW
Epson Stylus Office BX525WD
Epson Stylus Office BX625FWD
Epson Stylus SX420W
Epson Stylus SX425W
Epson Stylus SX430W
Epson Stylus SX435W
Epson Stylus SX440W

Epson Stylus SX445W

Epson WorkForce WF-3010DW

Epson WorkForce WF-3520DWF

Epson WorkForce WF-3530DW

Epson WorkForce WF-3540DWF

Epson WorkForce WF-7015

Epson WorkForce WF-7515

Epson WorkForce WF-7525

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:

-
- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
- * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.